

SECRETARIA DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL JULIO 2106

PERMISO	SOLICITANTE	MTS. DE ROTURA	CALLE	COLONIA	TRABAJO
ROTURA DE PAVIMENTO	JOSEFINA RODRIGUEZ MTZ	6.00	VISTA JARDINES OTE # 142	LINDA VISTA	DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	RUBEN GARCIA MONTALVO Y	9.00	ACAPULCO # 216-A	LA PASTORA	DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	AURELIO LUCIO LUNA	9.00	MACARENA # 7620	SANTA MARIA	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	CIA. MEXICANA DE GAS	35.00	CALLE 3 CRUCE CON SAN	SAN EDUARDO	GAS
ROTURA DE PAVIMENTO	MIGUEL FERNANDO DAVILA R	18.00	DR. GONZALEZ # 235	NUEVO LEON	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	PRIVADA SANTA ROSA #	DREGAL DE GUADALU	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	PRIVADA CENTRAL # 231	EXPOSICION MODELO	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	ESMERALDA # 426	SANTA CRUZ	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	LA MANCHA # 609	COLINAS DEL REY	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	LOS CEDROS # 650	EL SABINO	ACOMETIDA CORTA