



SECRETARIA DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL ENERO 2017

PERMISO	SOLICITANTE	MTS. DE ROTURA	CALLE	COLONIA	TRABAJO
ROTURA DE PAVIMENTO	MIGUEL ANGEL FLORES GARZA	3.00	HOMERO # 901	CONTRY LA SILLA	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	RICARDO MARTINEZ ASPRONT	3.00	RECURSOS HIDRAULICOS # 302	SCOP	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	JUANA ESTHELA BARRERA ZAMARRIPA	3.00	JULIETA # 1607-A	SANTA MARIA	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	ROSA MARTHA SANCHEZ GUTIERREZ	3.00	DESCARTES # 870	CONTRY LA SILLA	DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	MIGUEL ANGEL CANTU RODRIGUEZ	9.00	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 201	SAN RAFAEL	DE AGUA Y DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	AURELIO ARENAS PEREZ Y COP.	9.00	CAMINO A VAQUERIAS # 201	VAQUERIAS	DE AGUA Y DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	635.00	ALLENDE, ZARAGOZA, INSURGENTES, CALLE 8	MARTE	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	LORENA GARZA SALINAS	3.00	LINDA VISTA # 215	LINDA VISTA	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	YOLANDA CASTILLO ARMIJO	3.00	BARBADILLO # 504-A	CENTRO	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	JOSE RICARDO MARTINEZ GZZ Y SILVIA GARDEA	7.00	M. ANGEL ASTURIAS # 2261	CONTRY LA SILLA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	1.50	15 DE MAYO # 1817	15 DE MAYO	FUGA DE GAS
ROTURA DE PAVIMENTO	FIDEL ROMERO FLORES	9.00	LAREDO # 313	TAMAULIPAS	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	ARTURO SERRANO AVILA	7.00	PINTORES # 422	REAL DE LA SILLA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	IRIS VICHE HARO	3.00	VILLAGRAN # 100	TAMAULIPAS	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	CRISELDA GUERRA CRUZ	6.00	HIGINIO DE LA ROSA # 745	ZARAGOZA	DE DRENAJE

