

SECRETARIA DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL MARZO 2107

PERMISO	SOLICITANTE	MTS. DE ROTURA	CALLE	COLONIA	TRABAJO
ROTURA DE PAVIMENTO	JOSE ANTONIO ESCARCEGA CANTU	9.00	AVE. B No. 815	CENTRAL DE CARGA	DE AGUA Y DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	SANTOS VAZQUEZ SEPULVEDA	3.00	MIER Y NORIEGA No.108	CENTRO	DE AGUA Y DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	EUSEBIO GUAJARDO No. 216	CRISPIN TREVIÑO	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	PASEO DE LAS ROSAS No. 814	PASEO DE SAN MIGUEL	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	PRIVADA CUAUHTEMOC No. 108	CENTRO	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	VERGEL No. 109	VALLE DEL SOL	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	ANTONIO JUAREZ No. 104	JARDINES DE CASA BLANCA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	EL POTRERO No. 1218	LA HACIENDA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	HIERRO No. 308	SANTA CRUZ	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	CALLE 9a	ARBOLEDAS DE NUEVA LINDA VISTA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	FRANCISCO SARABIA No. 2313	GRANJITAS LA SILLA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	RIO ANA No. 433	DOS RIOS	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	RIO ANNUTA No. 405	DOS RIOS	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	PASEO DE LAS PIEDRAS No. 802	PASEO SAN MIGUEL	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	SANTA ROSA No. 5580	RIBERAS DE LA PURISIMA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	PRIMERA AVENIDA No. 184	PEDREGAL DE GUADALUPE	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ N	CENTRO	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	CHAPALA No. 711	LA PASTORA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	RIO EBRO No. 2043	DOS RIOS 14 SECTOR	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	INDUSTRIAS DEL ORIENTE No. 4	VILLA ESPAÑOLA	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	JUAN ALVAREZ No. 427	SAN AGUSTIN	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	ASTURIAS No. 1624	VILLA ESPAÑOLA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	ANDADOR PALERMO No. 242	FOVISTE TALAVERNA	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	PINTORES No. 217	REAL DE LA SILLA	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	RUISEÑOR No. 212	COLIBRI 3SECTOR	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	CHAPULTEPEC No. 111	PARAISO	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	AGUA VERDE No. 1535-1	LA FUENTE	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	RIO DE LA ARGENTINA No. 227	VILLAS DEL RIO	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	ZARAGOZA No. 320	CENTRO	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	7.00	FRANCISCO I. MADERO No. 201-A	LINDA VISTA	ACOMETIDA LARGA

ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	COCOTEROS No. 803	LAS QUINTAS	ACOMETIDA CORTA
---------------------	--------------------	------	-------------------	-------------	-----------------

