



SECRETARIA DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL SEPTIEMBRE 2106

PERMISO	SOLICITANTE	MTS. DE ROTURA	CALLE	COLONIA	TRABAJO
ROTURA DE PAVIMENTO	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	9.00	LERDO DE TEJADA # 501	LA HUERTA	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	JULIANA MARIBEL ROSAS BAZALDUA	7.00	CASTILLA # 1624	VILLA ESPAÑOLA	ACOMETIDA LARGA
ROTURA DE PAVIMENTO	JAIME JESUS NAJERA ARTETA	12.00	EINSTEIN # 2960	CONTRY LA SILLA	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	GUIA INFANTIL S.C.	3.00	CAMINO A VAQUERIAS # 230	VALLE DEL SOL	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	HECTOR MONTERO OROZCO	12.00	PRESA SANTA ENGRACIA # 503	S.C.O.P.	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	MAGNESO S/N	RBOLEDAS DE SANTA CRU	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	ORCE # 322	RBOLEDAS DE SANTA CRU	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	PLATINO # 734	RBOLEDAS DE SANTA CRU	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	PLATINO # 632	RBOLEDAS DE SANTA CRU	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	RICARDO ARTURO ARANDA MORAN	9.00	FRANCISCO DE GOYA # 2035	CONTRY LAS AGUILAS	DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	DIEGO VELAZQUEZ # 1925	LAS AGUILAS	ACOMETIDA CORTA