



SECRETARIA DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL JUNIO 2106

PERMISO	SOLICITANTE	MTS. DE ROTURA	CALLE	COLONIA	TRABAJO
ROTURA DE PAVIMENTO	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	165.00	AMPLIA VISTA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y VISTA FRANCA	LINDA VISTA	DRENAJE (RED)
ROTURA DE PAVIMENTO	SEOHAN AUTO MEXICO S. DE R.L. DE	110.00	DULCES NOMBRES # 1500	LLO AMANECER RESIDENC	AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	ESTEHER MIOSOTIZ IZQUIERDO	3.00	LOS MURALISTAS # 744	CONTRY LA SILLA	AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	MARHA AURORA FLORES GARZA	6.00	GUADALUPE # 404 PTE	CENTRO	DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	GAS NATURAL MEXICO	3.00	PUESTA DE LOS SABINOS # 133	PUESTA DEL SOL	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	SANJUANA LAURA AGUIRRE CUELLAR	7.00	BOSQUES DEL PEDREGAL # 251	BOSQUES DE LA PASTORA	ACOMETIDA CORTA
ROTURA DE PAVIMENTO	MAYELA YAZMIN CUELLAR MONREAL	6.00	VISTA ROSA # 208	LINDA VISTA	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	AIDA MARGARITA BARRERA CARRILLO	9.00	BEGONIAS # 300-A Y 300-B	FUENTES DE SAN MIGUEL	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	JUAN CABRERA PUENTE	9.00	6 DE NOVIEMBRE	21 DE ENERO	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	OSCAR ADOLFO THOMAE RODRIGUEZ	6.00	AVE. ADOLFO RUIZ CORTINES #	ADOLFO PRIETO	DE AGUA Y DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	MARIA DE JESUS GARZA DE LA GARZA	9.00	JUAN CARLOS ONETTI # 101	RINCON DEL CONTRY	DE AGUA
ROTURA DE PAVIMENTO	IRENE SERNA PARAS	3.00	AVE. DE LA LIBERTAD # 203	INDUSTRIAL LA SILLA	DE DRENAJE
ROTURA DE PAVIMENTO	JOSEFINA RODRIGUEZ MTZ	3.00	VISTA JARDINES OTE # 140	LINDA VISTA	DE AGUA